

Объект:

Стадион «Металлург», г. Самара
Ремонт и устройство гидроизоляции
бетонных трибун, 2006

Применяемые материалы:


Самкрит 40 – ремонтный состав до 40 мм
Самкрит 10 – ремонтный состав до 10 мм
Праймер ПУ 20 – антикоррозийный состав
Финиш ПУ 01 – защитное акрил-уретановое покрытие

Подрядчик: ООО «Трейд Инжиниринг»



До проведения работ

Восстановление ж/б конструкции



После проведения работ